

2845

Форма 54 г

Канализация



Колодец № 39-101

Город Вильнюс

Улица Антокальня

Дело №

19. 62 г.

Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105,69	104.15	104.13		

П Р И В Я З К А

$$x = 6.424,20$$

$$y = 4.932,87$$

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	бет	200	бет				
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 3650							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рис				4000ие
Наличие газа		Рук. группы						Рис
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Рис				Рис
	20. IX. 62	Чертит						Проверил