



№№ кол. 141	Сеть: Канализации	Улица <i>Antakalnis</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Крышки	Лотка			Труб			
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		<i>106.27</i>	<i>103.22</i>	<i>103.21</i>	<i>103.31</i>				
		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		<i>200</i>	<i>асб</i>	<i>200</i>	<i>асб</i>	<i>200</i>	<i>кир.</i>		
Скобы <i>3</i>		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды <i>нет</i>		Инв. №		Нач. произв. групп.		<i>Вильнюс</i>		<i>Вильнюс</i>	
Наличие газа <i>нет</i>		Дата		Рук спец. бригады					
Год строительства 19 <i>59</i>				Исполнитель					
		<i>60.5.18</i>		Чертил					
				Проверил					