

2846

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 17-134

Город Вильнюс

Улица Вильнюс



Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца

М 1:50


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Трубы	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
118.47	116.70	116.67		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	- матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кп	150	кп				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3650

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12.11.62