

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 31-135

Город Вильнюс

Улица Вилголю

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
116.96	113.79	113.76		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер	150	Кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3650

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

13.12.62

Юодис
Доме
Дарумис