

2846

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 19-141

Город Вильнюс

Улица Вилгито



Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца

М 1:50

по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
119.95	118.49	118.46		

П Р И В Я З К А

От

7

2.67

2.54

1.00

41

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы Зиг

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	150	чуг				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3650

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12.11.62

Пофис

Датис

Дорис