

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 16-142

Город Вильнюс

Улица Вильнюс



Дело №

1962 г.

Чертеж колодца

М 1:50

по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
119.91	117.93	117.90		

П Р И В Я З К А

ДН

7



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп бет.	150	кер	150	кер					
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Скобы 4 шт	Объект 3650								
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Вас			
Наличие газа		Исполнитель							
Год строительства 19	Дата 12 IX 62	Чертил		Директор					
		Проверил							