

Канализация



Колодец № 37-1622

Город Вильнюс

Улица Ленгуні

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
111.31	108.81	108.79		

П Р И В Я З К А



ул. Ленгуні

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	чуг	200	кеп				
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 4шт	Объект 3650							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Вет		Юрине		
Наличие газа		Рук. группы				Датис		
	Исполнитель		Дарулис					
Год строительства 19	Дата	Чертил						
		Проверил						
	17.12.62							