

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 1-165

Город Вильнюс

Улица Ленгута

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.14	106.28	106.26		

П Р И В Я З К А



ул. Ленгута 5

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кп	200	кп				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3650

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12. IX. 62 г

Игорь

Доме

Даруше

