

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 4-168



Город Вильнюс

Улица Ленгуй

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
112.45	109.05	108.94	109.10	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3м

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	200	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3650

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12.18.62

Игорь

Овине

Дарине