

КАНАЛИЗАЦИЯКолодец № 3⁸ - 170

Город Вильнюс

Улица Кенгуни

Дело №

19 г.

Чертеж колодца
М 1:


Конденсационный горшок

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.40				

П Р И В Я З К А

ул. Кенгуни



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3650

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

12.11.62

Чертил

Проверил

Иогане

Доме

Даруше