

2846

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 8-171

Город Вильнюс

Улица Ленгуні

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.82	110.69	110.38	110.44	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп бет.	200	кер	200	кер	200	кер		
Дно кирп . бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 3650							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Вст		Игорь		
Наличие газа		Рук. группы				Олег		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Дарина		
		Чертил						
	12.18.62	Проверил						