

2846

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 7-172

Город Вильнюс

Улица Ленгуні

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.77	111.67	111.63		

П Р И В Я З К А

ул. Ленгуні



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	200	чуг				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3650

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12.18.62

Иогне

Доме

Даруне