

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>9-173</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ленгуче</u>	Лето №	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М. 1: <u>полный колодец</u>		Отметки Крыши Дно Трубы				
		116.54				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d =$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d =$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <u>3680</u>				
		Инв. №	Гл. геодезист		<u>Испис</u>	
			Рук. группы		<u>Опис</u>	
		Дата <u>12.11.62</u>	Исполнитель	<u>Вит</u>	<u>Опис</u>	
			Чертил		<u>Опис</u>	
			Проверил			