

2846

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД



Колодец № 13-181

Город Вильнюс

Улица Ленгуні

Лето №


19 62 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
120.41	118.16	118.54

П Р И В Я З К А



ул. Ленгуні

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 50$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d =$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 3650

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12. IX. 62

Носил

Дал

Дал