

2848

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 27-103

Город Вильнюс

Улица Антанолюс

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.01	101.73	101.71	101.75	

П Р И В Я З К А



ул. Антанолюс

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	100	шт		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 3650							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Бит		Нарис		
		Рук. группы				Нарис		
Наличие газа	Дата	Исполнитель				Нарис		
		Чертил						
Год строительства 19	13.12.62	Проверил						