

148

2848

Форма № 4

№№ кол. 3	Сеть: Канализации	Улица <i>Antakalnis g. vė</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА																									
		Крышки	Лотка		Труба																								
			у входа	у выхода	подкл. № /	подкл. №																							
		103.08	100.94	100.92	100.93																								
						<i>Antakalnis g. vė</i>																							
О П И С А Н И Е																													
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № /</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td>асб</td> <td>200</td> <td>асб</td> <td>100</td> <td>чуг</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	асб	200	асб	100	чуг		
Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
200	асб	200	асб	100	чуг																								
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы 5			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Наличие воды <i>нет</i>			Объект <i>гидр. пункт 144</i>																										
Наличие газа <i>нет</i>			Инв. №																										
Год строительства 19 <i>60</i>			Нач. произв. груп.																										
			Рук спец. бригады																										
			Исполнитель																										
			Чертил																										
			Проверил																										