


(įrenginio pastatymo metal)


12^a grupė vaikų darželis
(miestas) (gatvė)

Šulinio pjūviai: M 1:
(išmatavimai duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės
Dangtis	bet.	600		101.29
Žemė				
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1.0		
V a m z d ž i a i	Nr. 1	226	150	Viršus Apačia 1.53 99.76
	Nr. 2	—H—	150	Viršus Apačia 1.60 99.69
	Nr. 3	—H—	150	Viršus Apačia 1.54 99.75
	Nr. 4			Viršus Apačia
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia

Lipynės 42a
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

**KOMUNALINIO ŪKIO
PROJEKTAVIMO INSTITUTAS**

Objektas: 525

Sudarė Vaitkus

Patikrino

1964 m. X mėn. 12 d.
(kortelės sudarymo data)