


(įrenginio pastatymo metal)

12^a grupė Vairių darželių
 (miestas)


(gatvė)

Šulinio pjūvis: M 1:
 (išmatavimai duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės
Dangtis	bet.	600		101.81
Žemė				
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1.34 x 1.38	2.15	99.66
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 1.85 99.81
	Nr. 2	-11-	100	Viršus 1.85 99.81
	Nr. 3	-11-	50	Viršus 1.87 99.94
	Nr. 4			Viršus
	Nr. 5			Viršus
	Nr. 6			Viršus
	Nr. 7			Viršus
				Viršus
				Viršus
				Viršus
				Viršus
				Viršus
				Viršus
				Viršus

Lipynės yra (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

KOMUNALINIO ŪKIO
 PROJEKTAVIMO INSTITUTAS

Objektas: 525

Sudarė Vairių

Patikrino
 196 4 m. X mėn. 12 d.
 (kortelės sudarymo data)