

Buit. ir ūk. nuot. tinkl.

(Komunikacija)

Nuotėkų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Žirgo

(Gatvė)

Nr.( 2869 trapec.) 33 KORTELĖ


77/33-0366

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 315       |                      |      | 172.87    |
| Žemė        |       | Gruntas  |           |                      |      |           |
| Sienos      |       | Plastm.  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Plastm.  | 315       | 1.68                 |      | 171.19    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 2 | Plast.   | 160       | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.86 | 171.01    |
|             | Nr. 3 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |

|                                        |  |  |
|----------------------------------------|--|--|
| Lipynės _____<br>(medžiaga, kiekis)    |  |  |
| Ar yra vandens _____                   |  |  |
| Ar yra dujų _____                      |  |  |
| Pastabos X = 6065374.23; Y = 586406.70 |  |  |
| LAS07                                  |  |  |
| _____                                  |  |  |

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| Objekto nr. |         |         |
| Sudarė      | P.Vyčas |         |
|             | Parašas | Pavardė |
| Patikrino   |         |         |
|             | Parašas | Pavardė |

|                                           |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|
| 2016-08-01<br>(įrenginio tyrinėjimo data) |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|