

2871

Форма 54 г


Канализация

Колодец № 131

Город ВильнюсУлица Крайтинес

Дело №

19 62 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа-1	у выхода-2	подкл. №	подкл. №
95.18	93.99	93.98		

П Р И В Я З К А КоординированЧ = 251.69У = 691.93

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы ст. /

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кер.	200	Кер.	-	-	-	-

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

20.11.62г.