

2871

Форма 54 г

Канализация

Колодец № 141

Город ВильнюсУлица Крантыкес

Дело №

19 62 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Трубы	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.70	94.22	94.21	—	—

П Р И В Я З К А координирован $X = 297.69$ $Y = 705.33$

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. ~~бет.~~

Дно кирп. бет.

Скобы ст. 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	—	—	—	—

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

20.11.62г.

Проверил

МинистрСтаршВодос. 10.10.Доме 1.11.Васильков В.А.Чертеж колодца
Разрез по А-А М 1:50