

Канализация	Колодец № <u>31</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кривинск</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50

Разрѣз по А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа-1	у выхода-2	подкл. №	подкл. №
96.59	94.94	94.94		

П Р И В Я З К А координирован

$X = 431.45$

$Y = 759.93$

О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			Вход - 1		Выход - 2		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			200	Кер.	200	Кер.	-	-	-	-
Дно кирп. бет.										
Скобы <u>ст. 2</u>			Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды			Объект							
Наличие газа			Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19			Дата		Чертил		Проверил			