

2871


Форма 54 г

Канализация

Колодец № 61

Город ВильнюсУлица Кранчиче

Дело № 1962 г.

Разрез по А-А Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.21	94.68	94.66	—	—

П Р И В Я З К А координирован

$$X = 387.34$$

$$Y = 739.42$$

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. ~~бет.~~

Дно кирп. бет.

Скобы сет. 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кер.	200	Кер.	—	—	—	—

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

20.11.62

1962.11.26Нодис 10.10.Домис 11.11.Росвадов В.А.