

2872

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11

Город


Вильнюс

Улица

Тилимби

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
100.83	1) 96.73	2) 96.71	3) 96.90	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы 3 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Вход

Выход

Подкл. № 3

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

0.60 x 1.10

кирп

0.60 x 1.10

кирп

200

кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

7. 8. 61

Удостоверен

Данное

Даричев

Ваша