

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ¹²²
~~102~~



Город Вильнюс

Улица Антанасавичюс

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.21	1) 100.82	2) 100.11	3) 100.85	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о л		В ы х о л		Подкл. № <u>3</u>		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	<u>180</u>	<u>асб</u>	<u>0.60x1.10</u>	<u>кирп</u>	<u>350</u>	<u>бет</u>		
Дно <u>кирп. бет.</u>	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <u>7 шт</u>	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<u>Юозис Дамис Баринис</u>				<u>Вайс</u>
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
	<u>7.X.61</u>	Проверил						