

2872

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 173
143


Город Вильнюс

Улица Тракедрюлю

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.15	1) 101.35	2) 101.30		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены <u>кирп. бет.</u>		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно <u>кирп. бет.</u>		350	бет	350	бет				
Скобы <u>нет</u>		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект		3366					
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Удус Даме Дарисев		Войт		
Год строительства 19			Рук. группы						
		Дата	Исполнитель						
			Чертил						
		9. X. 612.		Проверил					