

2872

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

181
151

Город

Вильнюс

Улица

Швигурё

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.36	1) 103.08	2) 103.05		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы 9 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
350	бет	350	бет				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

9. X. 61 г.

Юозис
Дамис
Даричев

В.П.