

ВОДОПРОВОД



Колодец № 23

Город Вильнюс

Улица Антокавичю

Лето №


1961 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
103.44	100.59	1) 100.87 2) 100.87 3) 100.87 4) 100.87

П Р И В Я З К А



ул. Тимонин

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1,2 d=150	d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.	Р. Ф.	H=
Дно	Бетон. грунт	Подкл.	3,4 d=100	d=	Старый
Скобы	Чугун 6 шт.		чуг. жел.	Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	d=	d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.	Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=	d=	Колонка
			чуг. жел.	Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

7. X. 61

Юрис
Дамс
Даринс

Даринс