

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 24

Город Вильнюс

Улица Антасавичю

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
103.49	1) 99.47	2) 99.44	3) 100.48	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
Стены <u>кирп бет.</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно <u>кирп. бет.</u>	650	бет	300	кер	150	кер		
Скобы <u>6 мет.</u>	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 3366							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Даринь		Даринь		Даринь
Год строительства 19		Рук. группы		Даринь				
	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
	7.8.612	Проверил						