



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 291
197Город ВильнюсУлица пер. Млошис


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.77	1) 1.05.42	2) 1.05.42		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1 мет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	бет	250	бет				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

10. X. 61

Чертил

Проверил

Годис
Дамс
Дарихев

Ваш