



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № Б-51Город ВильнюсУлица Анткальнио


Дело №

1962 г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.50	97.39	97.37	97.50	

П Р И В Я З К А



ул. Анткальнио

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная	чуг.	В х о д		В ы х о д		Подкл. № /		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	бет	200	кер	200	кер	100	чуг.		
Дно кирп. бет.	бет	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	—	Объект							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Рисунок			Иогис	
Наличие газа			Рук. группы					Согис	
Год строительства 19		Дата	Исполнитель					Верикас	
			Чертил						
			Проверил						