

2873

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 12

Город

Вильнюс

Улица

Тилимони

Дело №


1961 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.16	1) 106.16	2) 106.11		

П Р И В Я З К А

территория гудмистажа



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.

Скобы 8 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

7. X. 61 г.

Погода

Ветер

Давление

Директор

