

2873

Šul. № <i>5/144</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>G. Liopio</i>	Užsakymo № <i>2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius			
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS				
	Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
		iėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
	<i>112.23</i>	<i>110.26</i>	<i>110.20</i>	<i>110.22</i>				
	<i>G. Liopio g. vė</i>							
APRAŠYMAS								
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI						
Dangtis <i>bet.</i>	Iėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>bet.</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>bet.</i>	<i>150</i>	<i>asb</i>	<i>150</i>	<i>asb</i>	<i>100</i>	<i>bet</i>		
Lipynės <i>3</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius							
Esamo vandens kiekis —	Objektas: <i>Topr. tyrimo mnt. gyv. namo Nr. 12 ir Nr. 13</i>							
Esamų dujų kiekis —	Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 <i>62</i> m.	Data	Sk. vyr. inžinierius						
	<i>1962. VII. 10</i>	Vykdė		<i>Mošlunys</i>				
		Braižė						
		Tikrino						