

2873

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 181

Город Вильнюс

Улица Швигурс



Дело №

1961 г.

земля

108.86


Чертеж колодца
М 1: 50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
108.77	1) 105.13	2) 105.11	3) 105.16	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
350	бет	350	бет	250	бет		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Годис

Дамис

Дарисев

Вильнюс