

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 182

Город *Вильнюс*

Улица *Клошю*


Дело №

19 *61* г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
108.92	1) 105.25	2) 105.22	3) 105.46	4) 105.40

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп~~ бет.

Дно ~~кирп~~ бет.

Скобы *5 м*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	бет	250	бет	200	кер	200	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект *3366*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

10. X. 61


Чертил

Проверил

Нозие
Дамис
Дарихев

В.П.

Чертеж колодца
М 1: 50



бет 1.0
4 мет 4/4

