

2873

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 191

Город Вильнюс

Улица Швигурс

Дело №


1961 г.

Земельный
III.72Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
III.72	1) 106.87	2) 106.84		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 9 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
350	бет.	350	бет.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
9. X. 61

Подпис
Данис
Дарисов

Подпись