

2873

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 243

Город Вильнюс

Улица Кляимис


Лето №

1961 г.

О т м е т к и

Крыши	Дно	Трубы
108.87	106.12	1) 106.62 2) 106.65

П Р И В Я З К А





О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1) d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. <i>чугун</i>	Подкл.	2) d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=107.97
Скобы <i>ч</i>	Чугун <i>мст</i>					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <i>3366</i>				
	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Хогус</i>		<i>Сл/л</i>
		Рук. группы		<i>Хогус</i>		
	Дата <i>10. X. 61</i>	Исполнитель		<i>Хогус</i>		
		Чертил				
		Проверил				

Земля

109.00

Чертеж колодца
М. 1:50

2) d=50

1) d=100