

2873

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 245

Город Вильнюс

Улица Мюмме

Дело №

1961 г.


Земля  
109.02Чертеж колодца  
М 1:50

Земля

## О т м е т к и

| Крышка | Лотка     |           | Труба      |          |
|--------|-----------|-----------|------------|----------|
|        | у входа   | у выхода  | подкл. № 3 | подкл. № |
| 108.98 | 1) 105.36 | 2) 105.33 | 3) 105.73  |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № 3 |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.      | матер. | диам.    | матер. |
| 250   | бет.   | 250   | бет.   | 200        | кер.   |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

10.X.61

Чертил

Проверил

