



2873

Forma T №-1

Šul. № № <u>3/85</u>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <u>G. Liogė</u>	Užsakymo № <u>2100</u>	19 <u>62</u> m.	Vilnius					
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50 		Altitudės		PRIRIŠIMAS 						
		Dangtis	Grioveliai įėjimas išėjimas			Vamzdis prijung. № 1 prijung. №				
		112.69	110.65	110.64	110.71					
A P R A Š Y M A S										
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I							
Dangtis <u>bet.</u> Sienos <u>bet.</u> Dugnas <u>bet.</u> Lipynės <u>3</u> Esamo vandens kiekis — Esamų dujų kiekis — Šulinys pastatytas 19 <u>62</u> m.			Įėjimas d. medž.		Išėjimas d. medž.		Prijungimo Nr./ d. medž.		Prijungimo Nr. d. medž.	
			150	126	150	126	100	<u>bet.</u>		
			Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius							
			Objektas: <u>Apšildymo mechanizmas, namas Nr. 12 ir B</u>							
			Invent. №		Šk. viršininkas					
			Data		Sk. vyr. inžinierius					
			1962. VIII. 10		Vykdė		<u>Naškus</u>		<u>Moškus</u>	
					Braižė					
					Tikrino					