


Канализация

Колодец № 11

Город Вильнюс

Улица Кранчичес

Дело № 1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа-1	у выхода-2	подкл. №	подкл. №
95.33	93.62	93.60		

П Р И В Я З К А: координирован

X = 162.86

Y = 669.75

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная d = 65

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы сит. 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход - 1		Выход - 2		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	—	—	—	—

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

20. II. 62.

Ген. инж. 402.5.26

Ген. инж. 402.5.26

Ген. инж. 402.5.26

1972. VII. 5.

Ген. инж. 40.10.

Ген. инж. 40.10.

Ген. инж. 40.10.

RASTENIS