

Канализация


Колодец № 51

Город Вильнюс

Улица Крантинес

Дело №

1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа-1	у выхода-2	подкл. №	подкл. №
95.20	93.47	93.45	—	—

П Р И В Я З К А: Координирован

X = 119.40
Y = 662.76

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная d=65	300	кер.	300	кер.	—	—	—	—
Стены кирп. бет.								
Дно кирп. бет.								
Скобы скр. 2								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит	
Дата	20.11.1962		Проверил		1972.VII.3.		Rastenis	