

-51-

2874

Форма 54 г

Канализация

Колодец № 91

Город Вильнюс

Улица Крайчюс

Дело №

1962 г.


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа-1	у выхода-2	подкл. №	подкл. №
95.24	93.28	93.27	—	—

П Р И В Я З К А координирован

X = 075.06

Y = 656.18

Чертеж колодца
М 1:50
Разрез по А-А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы сит. 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход - 1		Выход - 2		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	—	—	—	—

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

20.11.62

1972. VII. 3.

RASTENIS