

2875

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 141

Город Вильнюс

пер. Улица Машин

Дело №


1961 г.

Земля
109.50Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.48	1) 106.88	2) 106.72		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич-бет.

Скобы 2 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

9. X. 612

Геодез
Дамс
Даричев

В.П.