

2875

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 143

Город Вильнюс


пер. Мясниц

Дело №

1961 г.

Земля Чертеж колодца
М 1:50


109.64



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
109.56	1) 106.18	2) 106.13	3) 106.32	4) 106.40

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 мет.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
1) 250	бет	2) 250	бет	3) 200	кер	4) 150	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

9. X. 61

Лодис
Янис
Янис

Янис