

2875

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 145	Город Вильнюс	пер. Улица Мокшос	Лело №	1961 г.						
Чертеж колодца М. 1: 50			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.51</td> <td>107.01</td> <td>1) 107.28 2) 107.28 3) 107.28</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	109.51	107.01	1) 107.28 2) 107.28 3) 107.28	П Р И В Я З К А	
Крыши	Дно	Трубы										
109.51	107.01	1) 107.28 2) 107.28 3) 107.28										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	1, 2) d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =						
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	3) d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =						
Дно	Бетон. грунт	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =						
Скобы	Чугун	Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.						
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства		Отдел изысканий								
Налич. воды		Объект 3366										
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель	Мокше Даме Дарисев								
		Дата	Чертил									
		9. х. 6/2.	Проверил									