

2875

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 148

Город Вильнюс

Улица Жолито (Тубдиспансер)



Дело №

1961 г.

Земли

Чертеж колодца
М 1:50


110.27



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
110.20	1) 107.51	2) 107.48	3) 108.45	4) 108.93

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер.	200	кер.	100	ггг	100	ггг
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3 мет.	Объект 3366							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Розе		Даричев		Вот.
Наличие газа		Рук. группы		Данис				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Даричев		Вот.		
		Чертил		Проверил				
		10. X. 61.						