

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 197

Город Вильнюс

Улица Жалгиса (Тубдиспансер)

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
110.27	1) 107.64	2) 107.62	3) 109.03	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 мет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	100	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

10.X.61/2

Чертил

Проверил

Лозис
Давис
Дарисев

В.П.