

2875

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 41

Город Вильнюс

Улица ^{пер} Момиса


Лето №

1961 г.

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
109.34	106.96	1) 107.22 2) 107.22 3) 107.22

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	12) d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. ^{чугун}	Подкл.	3) d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы 4	Чугун ^{мет.}					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект 3366				
		Инв. №	Гл. геодезист	Усман		
			Рук. группы	Минс		
		Дата 10.8.61	Исполнитель	Тарас		
			Чертил			
			Проверил			

Чертеж колодца
М. 1:50