

2875

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 93	Город <i>Вильнюс</i>	чер. <i>Малино</i> Улица	Лето №	1961 г.						
Чертеж колодца М. 1: 50 Выход в колодезь 2) d=25			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.33</td> <td>106.72</td> <td>1) 107.10</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	109.33	106.72	1) 107.10	П Р И В Я З К А	
Крыши	Дно	Трубы										
109.33	106.72	1) 107.10										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	1) d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=						
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	2) d=25 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=						
Дно	Бетон. <i>зрутит</i>	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=						
Скобы 5	Чугун <i>деш</i>	Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.						
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства		Отдел изысканий								
Налич. воды		Объект 3366										
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Водис</i>								
			Рук. группы	<i>Дамис</i>								
			Исполнитель	<i>Дарисев</i>								
		Дата	Чертил									
		9. X. 612	Проверил									