

2875

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 95

Город Вильнюс

Улица пер. Мюльни


Дело №

1961 г.

## О т м е т к и

| Крышка | Лотка           |                 | Труба                |          |
|--------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|
|        | у входа         | у выхода        | подкл. № 3           | подкл. № |
| 109.53 | 1) 105.71<br>85 | 2) 105.62<br>85 | 3) 105.93<br>106, 13 |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № 3 |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.      | матер. | диам.    | матер. |
| 250   | бет    | 250   | бет    | 200        | кер    |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

10. X. 6/2.

Чертил

Проверил

Водос

Дамс

Дарчев

Водос

